


10" Dokunmatik LCD Ekranlı Daire Cihazı Montaj Kılavuzu.

Siva altı montaj uygulamasında
Kör Kasanın duvar içine uygun
biçimde yerleştirilebilmesi için
Montaj Strafor'un
Doğru olarak kullanılması
önemlidir.

**KÖR KASA'NIN MONTAJI
TÜM SIVA İŞLEMLERİ BİTTİKTEN SONRA
VE BOYA İŞLEMİNDEN ÖNCE
YAPILMALIDIR**

Montaj Straforu




Ön Görünüm

Yan Görünüm


45mm kalınlıktaki
BEYAZ renkli bölüm
duvarın iç kısmında
(sıvanın altında)
kalmalıdır.

1 Montaj Straforu'nun duvara yerleştirilmesi




Monitörün monte edileceği yere
Montaj Straforu'nu yerleştirip
etrafını kalem ile işaretleyiniz.

2 Montaj Straforu'nun duvara yerleştirilmesi




İşaretlenmiş bölümü
45-50mm derinlikte olacak şekilde kırınız.

3 Montaj Straforu'nun duvara yerleştirilmesi




Montaj Straforu'nu yerleştiriniz.
Strafor'un 45mm Beyaz bölümü
sıvanın altında kalmalıdır.

4 Montaj Straforu'nun duvara yerleştirilmesi




Montaj Boşluğu
Yan Görünüm

5 Montaj Straforu'nun duvara yerleştirilmesi




Strafor'u Su Terazisi kullanarak
dengeledikten sonra
2 adet dübel ile sabitleyiniz.

6 Montaj Straforu'nun duvara yerleştirilmesi



Strafor ile Duvar arasında kalan boşlukları
alçı siva ile doldurunuz.

7 Montaj Straforu'nun duvardan sökülmesi



Alçı donduktan sonra Strafor'u sökünüz.
Yapışan kenar kısımlar varsa Maket Bıçağı
ile Strafor kenarlarını sıvadan ayırınız.

8 Kör Kasa'nın duvara yerleştirilmesi




Strafor'u söktükten sonra gerekirse
Zımpara ile kenarları temizleyiniz.

9 Kör Kasa'nın duvara yerleştirilmesi



Kör Kasa montajından önce
duvar boya işlemi tamamlanmalıdır.

10 Kör Kasa'nın duvara yerleştirilmesi



Kör Kasa'yı Su Terazisi ile
dengeledikten sonra
4 adet VİDA veya SİLİKON ile sabitleyiniz.


Multitek®

10" Dokümatik LCD Ekranlı
Daire Cihazı Montaj Kılavuzu.


Cihazın duvardan sökülme işleminde
cihaz ile birlikte verilen Sökme Aparatı
kullanılması gerekmektedir.

10" Dokümatik LCD Ekranlı
Daire Cihazı .

1




2




Sökme aparatlarını
yanda görüldüğü
biçimde montörün üst
kenarından bulunan
yuvalara yerleştiriniz.

3



4



5

